

4工第1141号

令和4年9月28日

煙火製造事業所 各位

福岡県商工部工業保安課長



煙火製造時における湿気対策の徹底について（通知）

日頃から県の火薬類保安行政に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本年8月5日に久留米市で開催された第363回筑後川花火大会におきまして、打揚煙火の10号玉が黒玉となり、保安距離外の弓道場に落下して開発するという事故が発生しております。

幸いにも人的被害はありませんでしたが、煙火における事故は大惨事に繋がりがねません。

今回の事故が発生した要因の一つとして黒玉が発生したことがあげられます。

当該黒玉が発生した原因としては、導火線の加工作業中に汗等の要因で導火線（着火線を含む）が湿ったことが可能性として考えられます。

貴事業所におかれましては、導火線の加工作業のみならず、煙火製造作業全般においても湿気対策により一層配慮していただきますよう注意喚起いたします。